



Prüfbericht 2017 E

nach DIN 1076

Bauwerksname **Komturstraße/Straßenbrücke**
Teilbauwerksname **Komturstraße/Straßenbrücke**
Kreis
Ort **Zittau**
Bauwerksrichtung
Bauwerksart **Brücke mit Balken- / Plattenmischsystem**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **Südwest-Nordost**
Prüfer **Ib für Tragwerksplanung Klaus**
Prüfung vom **16.02.2017** bis --

24 APR. 2017

Zustandsnote: 3,0