

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
----------	---------	-------------------------	-----	-----------------------	---------------------

## Baumfällungen Winter 2019/20

Stand: 05.11.2019

STRASSEN - Begleitgrün 54100.422102					
Stadtgebiet					
Chopinstrasse bei HausNr.35b	Eberesche BNr. 25+26	Roden - Baum trocken	2	15.10.2019	
Stephanstraße vor Buddebergplatz	Feldahorn BNr. 3	Fällung – fortschreitende Dürre	1	23.10.2019	
Gerhart-Hauptmann- Straße Rubezahlradweg	Birke BNr. 91+93	Fällung - Bäume abgestorben	2	22.10.2019	
Dreiländerpunkt am Pavillon	Birke BNr. 122	Fällung – fortschreitende Dürre / Wucherungen	1	15.10.2019	
Dr.-Sommer-Str. 16	Silberhorn BNr. 11	Fällung - akute Bruchgefahr	1	04.09.2019	
Dr.-Sommer-Str. 14	Baumhasel BNr. 19	Fällung - fortschreitende Dürre	1	04.09.2019	
Dr.-Sommer-Str. 12/13	Hängeeber- esche BNr. 22	Fällung - fortschreitende Dürre	1	04.09.2019	
Dr.-Sommer-Str. HNr. 8	Blutpflaume BNr. 29	Fällung - abgestorben	1	04.09.2019	
Dr.-Sommer-Str. HNr. 5 neben Containerplatz	Eschenahorn BNr. 37	Fällung – 3 von 5 Stlg. abge- storben/Bruchgefahr Zwiesel	1	04.09.2019	
Dr.-Sommer-Str. Wen- dehammer Haus Nr. 5/6	Eberesche BNr. 50+51	Fällung - abgestorben	2	04.09.2019	
Friedensstraße Radweg GÜST	Zierkirsche BNr. 66	Fällung - abgestorben	1	Juni 2019	
Heffterstraße Ecke Sachsenstr	Linde BNr. 32, 29	Fällung - Wurzelfäule, Schief- stand, Stammfäulstellen, bei Nr. 29 zusätzlich fortschreitende Wipfeldürre	2	Juni 2019	
Robert-Koch-Str.	Eberesche BNr. 8	Fällung – Baum trocken	1	15.05.2019	
Robert-Koch-Str.	Kirsche BNr. 11	Fällung nach Kronenausbruch	1	11.06.2019	
Westpark – Hauptallee Abzweig Gärtnerbrücke	yg. Esche BNr. 13	Fällung - Baum trocken	1		
Ziegelstraße 19a	Eberesche BNr. 10-12	Fällung – Baum schon trocken oder absterbend	3		
Ziegelstraße 19c	Eschenahorn BNr. 15	Kroneneinkürzung nach mehr- fachen Astbruch altern. Fällung	1		
Külzufer gegenüber HausNr.14	Linde Jungbaum BNr. 67b	Fällung – Baum trocken	1		
Mittelweg	Pappeln BNr. 135, 91	Fällung – Sturmschaden Kro- nenausbruch, Stammriß	2		

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
----------	---------	-------------------------	-----	-----------------------	---------------------

Ortsteile					
Hartau Härtelsweg	Kirschen BNr. 1+2	Fällung - Bäume trocken	2		
Hartau An der Pfaffen- bach (Fläche vor HNr.47)	Esche BNr. 66	Fällung - Baum trocken	1		
PARKIEREINRICHTUNGEN - Begleitgrün 54600.422102					
Parkplatz Grenzüber- gang Friedensstraße	Birke BNr. 53	Fällung - Krone trocken - steht in der Weidengruppe	1		
PARKANLAGEN 55100.422102					
Weinau					
Schillerhain	Birke	Fällung - Wipfeldürre Bruchge- fahr, Käferbefall	11		
(Bäume sind mit gelben Punkt markiert)	Pappel	Fällung - Wipfeldürre	4		
	Blaufichte	Fällung - starke Neigung	1		
	Schwarzkiefer	Fällung - Baum trocken	1		
	Rotbuche	Fällung Baum trocken	2		
	Kirsche	Fällung Stammstück	1		
Ringallee am Tierparkzaun	Eiche BNr. 46	Stammrest fällen nach Blitz- schlag	1	Juli 2019	
Westpark					
Burgteich (Gondelteich)	Erle BNr. 4	Fällung - Stammrest nach Si- cherungsschnitt	1	Juni 2019	
Fläche hinter Burgteich- gaststätte und Mühlteich	Pappel BNr. 120 und 1 ohne Nr.	Fällung - große Pappel halbe Krone trocken , andere Bruch- gefahr nach Zwieselausbruch	2		
Grünanlagen					
Pestallozziplatz	Serb. Fichte BNr. 5	Fällung - Bruchgefahr durch Freistellung Umsturz Nachbar- bäume, Schiefstand	1	10.03.2019	
Weinuallee oberer Abschnitt 2. R.v.r 2.B v u	Linde BNr. 111	Fällung – Baum trocken	1		
Sonstige Grünflächen					
Brückenstraße vor Kita	Sorbus aria BNr. 117-119	Fällung – Dürreschaden, bei 117 zusätzlich Schiefstand	3		
Straße der Freundschaft	Sorbus o BNr.	Fällung - abgestorben	4	Juni 2019	
Spielplätze 55100.422104					
Oertelplatz	Blaufichte BNr. 5, 16, 17	Fällung – Zwieselbildung/ Bruchgefahr, Verschattung Wohnraum, Nadelschütte, teil- weise Schiefstand	3		