

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
----------	---------	-------------------------	-----	-----------------------	---------------------

Geplante Baumfällungen Winter 2021/22

Stand: 11.11.2021

Straßen - Begleitgrün 54100.422102					
Stadtgebiet					
Lortzingstraße	Linden Nr. 16, 23	Fällung – Nr. 16 bereits gekappt - Stammschäden	2	30.9.2021	
Gerhard-Hauptmann- Straße - Einfahrt Gewer- begebiet	Thuja-Hecke 1/3 wird entfernt	Rodung – behindert die Fahrbahn	/	2.9.2021	
Rübezahradweg von Mittelweg bis Ottersteg	Pappeln, Birne, Kirschen	Fällung – abgestorben - Wipfel- brüche	9	4.10.2021	
Parkplatz Friedensstraße	Birke Nr. 55	Fällung - abgestorben	1	4.10.2021	
An den Kaiserfeldern - Grünstreifen (vom Vorjahr)	Kirschen	Fällung – extremer Schiefstand	4	11.10.2021	
An der Färberei	Ahorn Nr. 8	Fällung - Stammschaden	1	11.5.2021	
Max-Müller-Straße	Baumhaseln Nr. 1, 2	Fällung - abgestorben	2	7.10.2021	
Kirschallee - Pethau	Süßkirschen Nr. 4, 8, 14, 15, 21, 34	Fällung - abgestorben	6	14.10.2021	
Dornspachstraße	Spitzahorn Nr. 5	Fällung – absterbend, Zwieselausbruch	1	13.10.2021	

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
----------	---------	-------------------------	-----	-----------------------	---------------------

Ortsteile

Hartau Obere Dorfstr.31	Linde Nr. 63	Fällung – Stockfäule, starke Neigung, trockene Äste	1	13.10.2021	
Hartau An der Ziegelei	Blaufichte Nr. 75a	Fällung - abgestorben	1	25.10.2021	
Drausendorf Um die Eichen	Eiche Nr. 2596	Fällung - abgestorben	1	18.10.2021	
Drausendorf Durch die Eichen	Eiche Nr. 700	Fällung - abgestorben	1	18.10.2021	
Drausendorf Streuobstwiese hinter Volksgut	Apfel, Birne, Pflaume	Fällung – Bäume sind trocken	3	18.10.2021	
Schlegel Eichviebig	Eiche Nr. 1	Fällung – Baum ist absterbend, ausbruchsgefährdeter Zwiesel- riss	1	19.10.2021	
Schlegel Eichviebig	Pappel Nr. 8	Bereits gefällt – auseinander- gebrochener Zwiesel	1	19.10.2021	

PARKANLAGEN 55100.422102

Weinau

Parkplatz Ringallee - Chopinstraße	Pappeln Nr. 250, 251	Fällung – Schäden an Straße, Lampe – Ersatzpflanzung Lin- den beeinträchtigt (außerhalb des denkmalge- schützten Bereiches)	2	3.8.2021	
Ringallee Höhe Schillerhain	Eiche Nr. 103	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	17.8.2021	
Ringallee Höhe Sportplatz	Esche Nr. 231	Fällung – 2/3 der Krone sind trocken (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	17.8.2021	
Schillerhain Auffahrt von Ringallee (linke Seite)	Birken	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	2	3.8.2021	

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
Ringallee Höhe Werferanlage	Eiche	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	3.8.2021	
Westpark					
Stadionhang Sportstraße in Richtung Teich	Birken Nr. 135, 154	Fällung – abgestorben	2	28.9.2021	
Parkwächterallee in Richtung Spielplatz links am Stadionhang	Birken	Fällung – Bäume sind abster- bend – extremer Schiefstand – Krone bereits abgebrochen	2	28.9.2021	
Mittelinsel Große Parkwiese	Birken	Fällung – abgestorben	2	23.9.2021	
Weg am Burgmühl- graben	Baumhasel Nr. 94	Fällung – abgestorben	1	23.9.2021	
Garten der Sinne	Eberesche Nr. 83	Fällung - abgestorben	1	4.10.2021	
Grüner Ring					
Vor dem Alten Finanz- amt	Hängeesche	Fällung – Kronenabbruch nach Sturm – nur noch Stammrest vorhanden (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Vor dem Alten Finanz- amt	Baumhasel	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
An der Krokuswiese	Esche	Kroneneinkürzung lt. Gutachten aufgrund Verschlechterung des Baumzustandes (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Auf der Krokuswiese	Rotbuche	Fällung – absterbend - bruchge- fährdet durch Verdickung am Stammfuß (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
Klosterstraße Anlage vor Baugewerke- schule	Pyramiden- pappel	Fällung - Baum ist hohl - Pilzbe- fall im Wurzelbereich (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Anlage vor Gymnasium	Linde	Fällung - Befall mit Brand- krustenpilz - bereits gekappt (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Innere Weberstraße	Linde	Fällung - Befall mit Brand- krustenpilz - bereits gekappt (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Prof.-Kiesow-Weg	Bergahorn	Bereits gefällt – Stammriss - Sturmschaden - Notfällung	1	23.9.2021	
Theodor-Körner-Allee	Bergahorn	Fällung - 2/3 trocken – Zwieselriss (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Spitzahorn	Fällung - ½ Krone trocken (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Bergahorn	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Spitzahorn	Fällung - ½ Krone trocken (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Spitzahorn	Fällung – abgestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Bergahorn	Fällung - 1/3 der Krone ist ab- gestorben (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
Theodor-Körner-Allee	Spitzahorn	Fällung - 2/3 der Krone sind trocken (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	

Standort	Baumart	Maßnahme Bemerkungen	St.	Datum Feststellung	Datum Ausführung
----------	---------	-------------------------	-----	-----------------------	---------------------

Theodor-Körner-Allee	Linde	Fällung - Krone eingekürzt nach Sturmschaden (Antrag auf denkmalschutz- rechtliche Genehmigung ge- stellt)	1	6.10.2021	
----------------------	-------	--	---	-----------	--

Sonstige Grünflächen

Zittau, Süd neben Turnhalle am Zaun zu Netto	Ebereschen Nr. 17, 20, 21, 22	Fällung – abgestorben	4	5.10.2021	
Zittau, Süd Freifläche hinter der Turnhalle	Ebereschen Nr. 62, 113	Fällung – abgestorben	2	5.10.2021	
Zittau, Süd Fläche neben Turnhalle (Paint Point) rechts	Esche Nr. 100	Fällung – Baum ist absterbend	1	5.10.2021	
Lutherplatz Innenfläche	Süßkirsche Nr. 23	Fällung – Baum ist absterbend	1	25.10.2021	